

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LINII KONFEKCJI PŁYNNEJ – NALEWARKA - PRZEBRAJANIE

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny linii do konfekcji płynnej.
2. Po otrzymaniu informacji odnośnie celu przebrojenia, podejść do maszyny i otworzyć osłony bezpieczeństwa.
3. Przesztać czujniki według nowych kanistrów.
4. Zmienić nalewaki na zgodnie z celem przebrojenia.
5. Dostosować szyny po których poruszają się kanistry.
6. Ustawić szerokości nalewaków oraz czujników.
7. Ustawić wysokość rynny opadowej.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Kontrolować ustawienie przebrojenia.
2. Utrzymywać porządek w miejscu pracy.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Pozostawić przebrojenie.
2. Uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

1. Zatrzymać linię wyłącznikiem awaryjnym.
2. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
3. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.