

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE AUTOMATU SPINAJĄCEGO

UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny automatu spinającego.
2. Sprawdzić ilość taśmy w zasobniku automatu.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Kontrolować pracę automatu spinającego, a także stanu baterii.
2. Jeśli bateria zostanie rozładowana, należy wymienić ją na zapasową i podłączyć pod ładownię.

CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Należy odłożyć narzędzie na wyznaczone miejsce.
2. Należy odłączyć automat od zasilania.
3. Uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Korzystać z uszkodzonego urządzenia.
2. Wykonywać konserwacji w czasie pracy mieszadła mechanicznego.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

1. W przypadku awarii lub niewłaściwego oddziaływania urządzenia pracownik powinien natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zgłosić awarię przełożonemu.
2. Wezwać serwis.
3. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
4. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.