

## INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE JĘDRNOŚCIOMIERZA

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem użytkowania jędrnościomierza należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi wydaną przez producenta.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i przeszkolone w zakresie użytkowania blendera.

### CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.

### ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Wykorzystywać urządzenie tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
2. Utrzymywać jędrnościomierz w czystości.
3. Utrzymywać porządek w miejscu pracy

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. W razie potrzeby oczyścić i osuszyć jędrnościomierz.
2. Uporządkować stanowisko pracy.

### CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Korzystać z uszkodzonego urządzenia
2. Wykorzystywać urządzenie w sposób niezgodny ze szczegółową instrukcją obsługi podaną przez producenta.

### POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

1. W przypadku awarii lub niewłaściwego oddziaływania urządzenia pracownik powinien zgłosić awarię przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.