

## INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MIESZADŁA MECHANICZNEGO

### UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

### PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny mieszadła mechanicznego.
2. Sprawdzić stan techniczny podłączenia mieszadła mechanicznego do sieci elektrycznej.
3. Sprawdzić czy wyłącznik jest ustawiony na pozycji 0 (zero).

### ZASADNICZE CZYNNOSCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Zamontować do mieszadła mechanicznego element mieszający.
2. Ustawić włącznik/wyłącznik na pozycji 1 (jeden).
3. Przy pomocy pokrętła uruchomić mieszadło.

### CZYNNOSCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Ustawić włącznik/wyłącznik na pozycji 0 (zero).
2. Wymontować element mieszający.
3. Należy odłączyć mieszadło mechaniczne od zasilania elektrycznego.
4. Uporządkować stanowisko pracy.

### CZYNNOSCI ZABRONIONE

- korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- wykonywać konserwacji w czasie pracy mieszadła mechanicznego.

### POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W razie wkręcenia dłoni/palców lub odzieży przez element mieszający, należy jak najszybciej odłączyć mieszadło mechaniczne do sieci elektrycznej, wyciągając z gniazdka kabel zasilający lub używając magnetycznego włącznika/wyłącznika, który natychmiastowo wyłączy mieszadło.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.