

## INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MIESZALNIKA LEMIESZOWEGO DO PROSZKU

### UWAGI OGÓLNE

Pracownik powinien:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do obsługi urządzenia.
2. Zapoznać się z instrukcją techniczno-ruchową urządzenia, w szczególności z jego sterowaniem, eksploatacją i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym funkcjonowaniem.
3. Być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą przewidzianą to tego typu prac.

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić wizualnie stan maszyny.
2. Otworzyć i sprawdzić lamisze.
3. Zamknąć pokrywę mieszalnika.
4. Włączyć główne zasilanie.
5. Otworzyć dopływ sprężonego powietrza.
6. Uruchomić program.
7. Ustawić kartę technologiczną w programie.
8. Podpiąć big-bag'a do wysypu mieszalnika

### ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS PRACY

1. Zasypać mieszalnik workami półfabrykatu.
2. Nacisnąć na panelu „START”.
3. Kontrolować na wyświetlaczu przebieg kolejnych etapów.

### CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Zejść z podestu i dopiąć big-bag'a.
2. Wyłączyć główne zasilanie.
3. Odciąć sprężone powietrze.
4. Uprzątnąć stanowisko pracy.

### CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Korzystać z uszkodzonego urządzenia.
- Próbować otwierać mieszalnik podczas jego pracy.
- Pracować niezgodnie z instrukcją mieszalnika lemieszowego do proszku.
- Odpinanać big-bag'a w trakcie pracy mieszalnika.

### POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- W sytuacji awaryjnej należy użyć wyłącznika bezpieczeństwa.
- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
- W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.